

TÉLÉCHARGER LA LISTE DE CONTRÔLE DU PRODUIT N° : 5944



Détails du produit: Skis de fond de patin - 550

Année d'achat: 2022

État du produit: Détérioré

Description du vendeur: Un excellent rapport confort/tolérance et fixations Rottefella Xcelerator pour les fondeurs expérimentés. Le ski 550 vous permet de progresser!

Points de contrôle effectués	Quoi contrôler	Comment contrôler	Criticité	Exigence	Points de contrôle validés
Semelle	ETAT SEMELLE	Retourner le ski pour observer la partie glisse	-	Semelle sans rayure et fartée (= non blanchit, principalement le long des carres) ou refaite	oui
Top sheet	ETAT DU DESSUS DU SKI (décors)	Observer la partie dessus du ski	-	Top sheet non rayé	oui
Eclats arrete	Etat des côtés du ski	Observer les côtés du ski entre les carres et le dessus du ski	-	Pas d'éclat sur l'arrête (entre le champ et le top sheet)	oui
Talon	Etat de l'arrière du ski	Observer visuellement l'arrière du ski	-	Eclat sur les talons arrière	oui
Carres	FREIN ET VIRAGE	Observer les inserts en acier sur la longueur sous le ski	-	Carres sans éraflures	oui
Fixations	Cosmétique	Observer les fixations	-	Eclat et coloration ok	oui
Fixations	Sécurité	Réglage longueur	-	Marquage lisible ET verrouillage fonctionnel ET test compression ok	oui
Fixations	Sécurité	Prendre un tournevis et effectuer des réglages de poids	-	Le curseur de réglage bouge	oui
Embout de spatule		Vérifier l'état de la spatule	-	Spatule et embout non rayés	oui
Peaux		Dérouler les peaux et observations visuelles	-	Peaux complètes avec poils sur toute la surface ET colle propre sur toute la surface collante	oui

Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé

Contrôlé le 22 juin 2022 par

Par le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éventuels problèmes relevés sur le produit contrôlé et en assumer la responsabilité. Par ailleurs, il est précisé que le service produit contrôlé ne peut garantir la parfaite sécurité du produit après le contrôle si celui-ci continue à être utilisé.