

TÉLÉCHARGER LA LISTE DE CONTRÔLE DU PRODUIT N° : 10829



**Détails du produit:** Manteau de ski alpin 180 – Femmes

**Année d'achat:** 2022

**État du produit:** Bon

**Description du vendeur:** Ce manteau est chaud, confortable et fonctionnel pour profiter pleinement des pentes.

Points de contrôle effectués	Quoi contrôler	Comment contrôler	Criticité	Exigence	Points de contrôle validés
Contrôle global	Contrôle visuel du produit	Contrôler visuellement l'état du produit.	-	Le produit respecte les règles d'usage, de sécurité et d'hygiène.	oui

**Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé**

Contrôlé le 28 septembre 2022 par

Par le présent document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des éventuels problèmes relevés sur le produit contrôlé et en assumer la responsabilité. Par ailleurs, il est précisé que le service produit contrôlé ne peut garantir la parfaite sécurité du produit après le contrôle si celui-ci continue à être utilisé.